

## Wolff V1-D4, príslušenstvo

83665	Klimasensor CS-10 s káblom	1
71053	Merač vlhkosti Universal	1
73618	Sada kefkovitých elektród BE-03	1
73619	Sada plochých elektród FE-04	1
73772	Elektróda vpichovacia PP-05	1
73773	Klimasensor s káblom CS-06	1
73774	Sada na meranie odporu	1
73775	Uzavieracie púzdro na Klimasensor	1